


## Connessioni opzionali



## Codici opzioni

codice	descrizione	codice	descrizione
IROPZVCCO0	Adattatore seriale per vcc	PSOPZKEY00	chiave di program. parametri con batterie 12V
IROPZ48550	interf. RS485 scheda seriale con riconoscimento automatico della polarità +/-	PSOPZKEYAO	chiave di program. parametri con alimentatore esterno 230 Vac
PSOPZPRG00	kit programmazione chiave	IROPZKEY00	chiave di program. parametri memoria estesa con batterie 12V

## Come impostare il set point

Step	Azione	Effetto	Significato
1	Premere per 1 sec il tasto	Dopo 1 secondo il display visualizzerà il valore attuale del setpoint	E' il setpoint di regolazione al momento attivo
2	Premere il tasto  o	Il valore sul display aumenterà o diminuirà	Impostare il valore desiderato
3	Premere il tasto	Il controllore visualizzerà nuovamente la temperatura letta dalle sonde	Il set point è modificato e salvato

Un altro modo di cambiare il setpoint è modificare il parametro "St" (vedi tabelle successive)

## Come accedere e modificare i parametri

tipo "F" (FREQUENTI, non protetti da password)

tipo "C" (CONFIGURAZIONE, protetti da password)

Step	Azione	Effetto	Significato
1	Premere per più 3 sec il tasto	Dopo 3 secondi il display visualizzerà il primo parametro, "0" (Password)	L'accesso ai parametri tipo "F" è diretto senza password.
2	Premere il tasto  o	Il valore sul display aumenterà o diminuirà	Inserire la passw. "22" per accedere ai parametri "C", o qualsiasi altro valore per gli "F"
3	Premere il tasto	Il display visualizzerà "St" (Setpoint)	E' il valore attuale del Setpoint
4	Premere il tasto  o	Il display scorrerà la lista dei parametri tipo "C" se avete impostato la password =22 o tipo "F" in caso contrario	Selezionare il parametro desiderato
5	Premere il tasto	Il display visualizzerà il valore del parametro selezionato	E' il valore attuale del parametro
6	Premere il tasto  o	Il valore sul display aumenterà o diminuirà	Impostare il valore desiderato
7	Premere il tasto	Il display tornerà a visualizzare il nome del parametro	ATT.: l'aggiornamento dei parametri non è ancora attivo
8	Ripetere gli step 4, 5, 6 e 7 per tutti i parametri richiesti		
9	Premere per 5 s il tasto	Il controllore visualizzerà nuovamente la temp. letta dalle sonde	ATT. solo ora tutti i parametri saranno aggiornati

Per entrambi gli accessi (parametri tipo "F" e tipo "C") è prevista un'uscita automatica per time-out (dopo 1 min in cui non viene premuto alcun tasto della tastiera), che non aggiora i parametri.

## Accesso ai parametri suddivisi per blocchi funzionali (permette all'utente di scorrere la lista parametri a blocchi)

Una volta ottenuto l'accesso ai parametri di tipo "F" o "C" (vedi tabelle precedenti)

Step	Azione	Effetto	Significato
1	Premere il tasto	Il display visualizzerà il nome del blocco funzionale a cui appartiene riguardanti il compressore, 'dEF' per i parametri riguardanti il sbrinamento	Esempio 'CMP' per i parametri riguardanti il compressore, 'dEF' per i parametri riguardanti il sbrinamento
2	Premere il tasto  o	Il display visualizzerà il nome degli altri blocchi funzionali	Esempio 'Fan' per i parametri riguardanti i ventilatori
3	Premere il tasto	Il display visualizzerà il nome del primo parametro del blocco funzionale selezionato	Esempio 'Fo' per 'Fan'

## Ripristino allarmi a reset manuale

È possibile resettare tutti gli allarmi a ripristino manuale premendo insieme i tasti e per più di 3 s.

## Sbrinamento manuale

Oltre allo sbrinamento automatico è possibile attivare uno sbrinamento manuale, se esistono le condizioni di temperatura, premendo il tasto per 5 s.

## Funzione HACCP

ir33+ è conforme alle normative HACCP in quanto permette il monitoraggio della temperatura del cibo conservato.

Allarme "HA" = superamento soglia massima: vengono memorizzati fino a tre eventi HA (HA, HA1, HA2) rispettivamente dal più recente (HA) al più vecchio (HA2) e una segnalazione HAn che visualizza il n.ro di eventi HA intervenuti.

Allarme "HF" = mancata tensione per più di 1 minuto e superamento soglia massima AH: vengono memorizzati fino a tre eventi HF (HF, HF1, HF2) rispettivamente dal più recente (HF) al più vecchio (HF2) e una segnalazione HFn che visualizza il numero di eventi HF intervenuti.

Settaggio allarme HA/HF: parametro AH (soglia di alta temp.); Ad e Htd (Ad + Htd = ritardo allarme HACCP).

Visualizzazione dei dettagli: premere il tasto per accedere ai parametri HA o HF e scorrere con i tasti o .

Cancellazione allarmi HACCP: premere in qualsiasi momento per 5 s dall'interno del menu il tasto e , un messaggio "res" indicherà l'avvenuta cancellazione dell'allarme attivo.

Per cancellare anche gli allarmi memorizzati premere per 5 s la combinazione dei tasti: + + .

## Ciclo continuo

Per attivare la funzione di ciclo continuo premere contemporaneamente i tasti e per più di 3 s. Durante tutto il funzionamento in ciclo continuo, il compressore continuerà a funzionare e si fermerà per time-out ciclo o raggiungimento della temperatura minima prevista (AL = soglia di allarme di minima temperatura).

**Settaggio ciclo continuo:** parametro "cc" (durata ciclo continuo): "cc" = 0 mai attivo; parametro "cb" (esclusione allarme dopo ciclo continuo): esclude o ritarda l'allarme di bassa al termine del ciclo continuo.

## Procedura di impostazione dei parametri di default

Per impostare i parametri di default del controllo si procede in questo modo:

• Se "Hdn" = 0:

1: togliere tensione allo strumento;

2: ridare tensione allo strumento tenendo premuto il tasto fino alla comparsa del messaggio "Std" sul display.

**Nota:** i valori di default vengono impostati solo per i parametri visibili (C e F). Per maggiori dettagli vedere la tabella Riepilogo parametri di funzionamento.

• Se "Hdn" < > 0:


1: togliere tensione allo strumento; 2: ridare tensione allo strumento tenendo premuto il tasto fino alla comparsa del valore bn0; 3: selezionare il set di parametri di Default, tra 0 e "Hdn" che si vuole impostare per mezzo dei tasti e , per caricare i parametri di fabbrica selezionare il set bn1; 4: premere il tasto fino alla comparsa del messaggio "Std" sul display; 5: togliere e ridare tensione allo strumento per rendere attiva la configurazione.

## Funzione alimentazione tramite batteria (Battery Backup) - (\*)

La funzione Battery Backup garantisce l'alimentazione temporanea del controllo in caso di mancanza di tensione di alimentazione. È necessario disporre del sistema EVBAT00600.

(\*) solo per modelli IRB1\*

## Optional connections



## Option codes

code	description	code	description
IROPZVCCO0	Adattatore seriale per vcc	PSOPZKEY00	chiave di program. parametri con batterie 12V
IROPZ48550	interf. RS485 scheda seriale con riconoscimento automatico della polarità +/-	PSOPZKEYAO	chiave di program. parametri con alimentatore esterno 230 Vac
PSOPZPRG00	kit programmazione chiave	IROPZKEY00	chiave di program. parametri memoria estesa con batterie 12V

## How to set the set point (desired temperature value)

Step	Action	Effect	Meaning
1	Press  for 1 second	After 1 second the display will show the current set point	This is the currently active control set point
2	Press  or	The value on the display will increase or decrease	Set the desired value
3	Press	The controller will show the temp.read by the probes again	The set point is modified and saved

Another way of changing the set point is to set parameter "St" (see the tables below)

## How to access and set parameters

type "F" (FREQUENT, not protected by password)

type "C" (CONFIGURATION, protected by password)

Step	Action	Effect	Meaning
1	Press  for 3 seconds plus	After 3 seconds the display will show the 1st parameter, "0" (Password)	Access to type "F" parameters is direct without password
2	Press  or	The value on the display will increase or decrease	Enter the password "22" to access the type "C" par. or whatever different value for the type "F" parameters.
3	Press	The display will show "St" (Setpoint)	This is the current value of the Setpoint
4	Press  or	If the passw. set is 22 the display will scroll the list of type "C" parameters (CONFIGURATION) otherwise the list of type "F" parameters (FREQUENT)	IMPORTANT: parameters not set = 22
5	Press	The display will show the parameter name	This is the current value of the parameter
6	Press  or	The value on the display will increase or decrease	Set the desired value
7	Press	The display will show the parameter name again	IMPORTANT: parameters not yet saved
8	Repeat steps 2, 3, 4 and 5 for all parameters required		
9	Press  for 5 seconds	The controller will display the temperature read by the probes again	IMP: only now have all the parameters been updated

For both types of access (type "F" and type "C") there is a timeout (no button on the keypad pressed for 1 min), the procedure is ended without saving the parameter.

## Accessing the parameters divided by functional blocks (allows the user to scroll the list of parameters in blocks)


Once having accessed the type "F" or "C" parameters (see tables above)

Step	Action	Effect	Meaning
1	Press	The display will show the name of the functional block that the parameter belongs to	Example 'CMP' for the compressor parameters, 'dEF' for the defrost parameters
2	Press  or	The display will show the name of the other functional blocks	Example 'Fan' for the fan parameters
3	Press	The display will show the name of the first parameter in the functional block selected	Example "Fo" for 'Fan'

## Alarms with manual reset

The alarms with manual reset can be reset by pressing the <img alt="PRG

## Optionale Anschlüsse



### Option codes

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
IROPZVCC00	Seriell-Adapter VCC	PSOPZKEY00	Parameterprogrammierschlüssel mit Batterien 12V
IROPZ48500	Serielle RS485-Schnittstellenplatine mit automatis. Erkennung der Polarität +/-	PSOPZKEYAO	Parameterprogrammierschlüssel mit ext. Versorgung 230 Vac
PSOPZPRG00	Programmierschlüssel-Kit	IROPZKEY00	Parameter-programmierschlüssel erweiterter Speicher mit ext. Versorgung 12V

### Konfiguration des Sollwertes

Step	Aktion	Wirkung	Bedeutung
1	Die Taste  für 1 s drücken.	Nach 1 s zeigt das Display den aktuellen Sollwert an.	Es ist der momentan aktive Regelsollwert.
2	Die Taste  od.  drücken.	Der Displaywert wird erhöht oder vermindert.	Den gewünschten Wert einstellen.
3	Die Taste  drücken	Der Regler zeigt erneut den Temperaturmesswert der Fühler an.	Der Sollwert wird geändert oder gespeichert.

Der Sollwert kann auch über den Parameter "St" geändert werden (siehe nachstehende Tabellen).

Änderung der Parameter: F (HÄUFIG VERWENDETE PARAMETER, nicht passwortgeschützt)

C (Konfigurationsparameter, passwortgeschützt)

Step	Aktion	Wirkung	Bedeutung
1	Die Taste  für 3 Sek drücken.	Nach 3 Sek. erscheint auf dem Display der ersten Parameter zeigen "0" (Passwort)	Zugriff auf die Parameter vom Typ „F“ erfolgt direkt und ohne Passwort.
2	Die Taste  od.  drücken.	Der Displaywert wird erhöht oder vermindert.	Geben Sie das P.wort 22 ein für die „C“ Par. oder einen beliebigen anderen Wert für die „F“ Par.
3	Die Taste  drücken.	Das Display zeigt wieder den Namen des Parameters "St" (Sollwert) an.	Es ist der aktuelle Parameterwert
4	Die Taste  od.  drücken.	Wenn das Passw. 22 eingegeben wurde werden die „C“ Par. sichtbar (Konfiguration). Wenn 22 nicht eingegeben wurde sind nur die „F“ Par. sichtbar (Freq.)	Den gewünschten Wert einstellen.
5	Die Taste SET drücken.	Das Display zeigt den Wert des gewählten Parameters an.	Es ist der aktuelle Parameterwert
6	Die Taste  od.  drücken.	Der Displaywert wird erhöht oder vermindert.	Den gewünschten Wert einstellen.
7	Die Taste  drücken.	Das Display zeigt wieder den Namen des Parameters an.	ACHTUNG: Die Parameter sind noch nicht aktualisiert.
8	Die Steps 2, 3, 4 und 5 für alle gewünschte Param. wiederholen.		
9	Die Taste  für 5 s drücken.	Der Regler zeigt erneut den Temperaturmesswert der Fühler an.	ACHTUNG: Erst jetzt werden alle Parameter aktualisiert.

Für beide Parameterkategorien (F und C) ist ein automatisches Verlassen wegen Time-out vorgesehen (nach 1 Minute Untätigkeit); beim Verlassen wegen Time-out werden die Parameter nicht aktualisiert.

Zugriff auf die Funktionsblöcke (die Parameterliste kann blockweise abgelaufen werden)

Nach dem Zugriff auf die Parameter F oder C (siehe vorhergehende Tabellen):

Step	Aktion	Wirkung	Bedeutung
1	Die Taste  drücken.	Das Display zeigt den Namen des Funktionsblocks an, zu dem der Parameter gehört.	Bspw. 'CMP' für die Verdichterparameter; 'DEF' für die Abtauparameter.
2	Die Taste  od.  drücken.	Das Display zeigt den Namen der anderen Funktionsblöcke an.	Bspw. 'Fan' für die Lüfterparameter.
3	Die Taste  drücken.	Das Display zeigt den Namen des ersten Parameters des gewählten Funktionsblocks an.	Bspw. 'FO' für 'Fan'.

### Alarne mit manuellem Reset

Alle Alarne mit manuellem Reset können durch gleichzeitiges Drücken der Tasten und für länger als 3 Sekunden rückgesetzt werden.

### Manuelle Abtauung

Neben der automatischen Abtauung kann, falls es die Temperaturbedingungen zulassen, auch die manuelle Abtauung ausgeführt werden: dazu die Taste für 5 Sekunden drücken.

HACCP function: ir33+ erfüllt die HACCP Vorschriften zur Überwachung der Nahrungsmittelkonservierungstemperat.

Alarm "HA" = Überschreitung der Höchstschwelle: es werden auch bis zu drei HA Ereignisse aufgezeichnet (HA, HA1, HA2 - vom jüngsten HA bis zum ältesten HA2), sowie eine Han Meldung, welche die Anzahl der eingetretenen HA Ereignisse angibt.

Alarm "HF" = Stromausfall für länger als 1 Minute und Überschreitung der Höchstschwelle AH: es werden auch bis zu drei HF Ereignisse aufgezeichnet (HF, HF1, HF2 - vom jüngsten HF bis zum ältesten HF2), sowie eine HF Meldung, welche die Anzahl der eingetretenen HF Ereignisse angibt.

Einstellung der HA/HF Alarme: Parameter AH (Übertemperaturschwelle); Ad und Htd (Ad + Htd = Verzögerung der HACCP Alarme).

Anzeige der Details: die Taste drücken, um auf die Parameter HA oder HF zugreifen mit den Pfeiltasten oder ablaufen.

Löschen der HACCP Alarne: für 5 Sekunden im Menü die Taste und drücken: die Meldung "res" bestätigt die erfolgte Lösung des aktiven Alarms. Um auch die anderen gespeicherten Alarne zu löschen, für 5 Sekunden die Tastenkombination + + drücken.

### Dauerbetrieb

Um den Dauerbetrieb zu aktivieren, gleichzeitig die Tasten oder für länger als 3 Sekunden drücken. Für die gesamte Dauer des Dauerbetriebs arbeitet der Verdichter weiter und stoppt wegen Time-out des Dauerbetriebs oder durch Erreichen der vorgeesehenen Mindesttemperatur (AL = Alarmschwelle Mindesttemperatur). Einstellung des Dauerbetriebs: Parameter "cc" (Dauer des Dauerbetriebs); "cc" = 0 nie aktiv; Parameter "c6" (Alarmausschluss nach Dauerbetrieb): der Untertemperaturlarm wird am Ende des Dauerbetriebs ausgeschlossen oder verzögert.

### Einstellung der Defaultparameter

Zur Einstellung der Defaultparameter:

• Bei "Hdn" = 0:

1: Die Spannung abtrennen;

2: Das Gerät wieder unter Spannung setzen, dabei die Taste bis zur Anzeige der Meldung "Std" auf dem Display gedrückt halten.

N.B.: die Defaultwerte werden nur für die sichtbaren Parameter eingestellt (C und F). Für weitere Details siehe die Übersichtstabelle der Betriebsparameter.

• Bei "Hdn" < > 0:


1: Die Spannung abtrennen; 2: Das Gerät wieder unter Spannung setzen, dabei die Taste bis zur Anzeige des Wertes gedrückt halten bno; 3: Den gewünschten Defaultparametersollwert zwischen 0 und "Hdn" mithilfe der Tasten und einstellen, um die Werkseinstellungen zu laden, wählen das bn1-Set; 4: Die Taste drücken, bis die Meldung "Std" auf dem Display erscheint; 5: entfernen und setzen Sie das Gerät zurück, um die Konfiguration zu aktivieren.

### Spannungsversorgung über Batterie (Battery Backup)\*

Das Battery Backup gewährleistet eine kurzzeitige Spannungsversorgung (max. 20h) des Reglers bei Stromausfall. Hierfür wird das Modul EVBAT0600, zusätzlich zum Regler, benötigt.

(\*) nur für die Modelle IRB1\*

## Conexiones opcionales



### Option codes

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
IROPZVCC00	Adaptador de serie por VCC	PSOPZKEY00	Llave de programación parámetros con baterías 12V
IROPZ48500	Inter. tarjeta serie RS485 con reconocimiento autom. de la polaridad +/-	PSOPZKEYAO	Llave de programación parámetros con alimentador externo 230 Vac
PSOPZPRG00	Kit llave de programación	IROPZKEY00	Llave de progr. parám. memoria extendida con aliment. externo 12V

### Cómo ajustar el punto de consigna

Paso	Acción	Efecto	Significado
1	Pulsar 1 seg la tecla	Tras 1 segundo el display mostrará el valor actual del Pconsigna	Es el Pconsigna de regulación activo en el momento
2	Pulsar la tecla  o	El valor en el display aumentará o disminuirá	Ajustar el valor deseado
3	Pulsar la tecla	El controlador mostrará nuevamente la temperatura leída por las sondas	El punto de consigna es modificado y guardado

Otro modo de cambiar el Pconsigna es modificar el parámetro "St" (ver tablas siguientes)

### Cómo acceder y modificar los parámetros de tipo

"F" (FREQUENTES, no protegidos por contraseña) - "C" (CONFIGURAÇÃO, protegidos por contraseña)

Paso	Acción	Efecto	Significado
1	Pulsar la tecla por mas de 3 seg.	Después de 3 segundos el display mostrará el primero parámetro, "0" (Password)	El acceso a los parámetros tipo "F" es directo sin contraseña
2	Pulsar la tecla  o	Insertar la contraseña "22" para acceder a los parámetros de "C", o cualquier otro valor para acceder a los parámetros de "F"	Selecciónar el parámetro deseado
3	Pulsar la tecla	El display mostrará "St" (Setpoint)	Es el valor actual del Setpoint
4	Pulsar la tecla  o	El display recorrerá la lista de los parámetros tipo "C" (Configuración si se configura la contraseña = 22 o tipo "F" (Freq.) si no)	Seleccionar el parámetro deseado
5	Pulsar la tecla SET	El display volverá a mostrar el nombre del parámetro	Es el valor actual del parámetro
6	Pulsar la tecla  o	El valor en el display aumentará o disminuirá	Ajustar el valor deseado
7	Pulsar la tecla	El display volverá a mostrar el nombre del parámetro	ATENCIÓN: la actualización de los parámetros no está todavía activa
8	Repetir los pasos 4, 5 y 7 para todos los parámetros requeridos		
9	Pulsar 5 seg la tecla	El controlador mostrará nuevamente la temperatura leída por las sondas	ATENCIÓN: sólo ahora todos los parámetros estarán actualizados

Para ambos accesos (parámetros tipo "F" y tipo "C") está prevista una salida automática por time-out (tras 1 min en el que no se pulsa ninguna tecla del teclado), que no actualiza los parámetros.

### Acceso a los parámetros subdivididos por bloques funcionales (permite ao usuário percorrer a lista de parâmetros por grupos)

Una vez obtenido el acceso a los parámetros de tipo "F" o "C" (ver tablas anteriores)

Paso	Acción	Efecto	Significado
1	Pulsar la tecla	El display mostrará el nombre del bloque funcional al que pertenece el parámetro	Ejemplo 'CMP' para los parámetros correspondientes al compresor; 'DEF' para los parámetros correspondientes al desescale
2	Pulsar la tecla  o	El display mostrará el nombre de los otros bloques funcionales	Ejemplo 'Fan' para los parámetros correspondientes a los ventiladores
3	Pulsar la tecla	El display mostrará el nombre del primer parámetro del bloque funcional seleccionado	Ejemplo "FO" para 'Fan'

Reestablecimiento de alarmas mediante reset manual: Resulta posible reestablecer todas las alarmas mediante reset manual apretando contemporáneamente las teclas y durante más de 3 s.